



Fot. 1. Studnia kanalizacji deszczowej przed murem oporowym



Fot. 2. Osuwisko od strony południowej za murem oporowym (zał. nr 11 zdjęcie 2)



Fot. 3. Obrywy na zachodnim zboczu jaru



Fot. 4. Dno jaru poza osuwiskiem od strony północnej



Fot. 5. Osuwisko w części północnej na wschodnim zboczu jaru (zał. nr 11 zdjęcie 3)



Fot. 6. Osuwisko w części środkowej i południowej na wschodnim zboczu jaru



Fot. 7. Osuwisko w części środkowej poniżej górnej krawędzi (zbcze wschodnie jaru)



Fot. 8. Mur oporowy w górnej krawędzi jaru (od strony wschodniej)



Fot. 9. Wylot kanalizacji DN600 przy fundamencie muru oporowego



Fot. 10. Fundament kamienny muru oporowego od strony zachodniej jaru